

Erledigt

## Nach Sleep -> Restart zum Bios / Dell Optiplex 9020

Beitrag von „cobanramo“ vom 20. Oktober 2017, 02:31

Also Markus, ich hab mir nochmals das ganze durch den Kopf laufen lassen woran das scheitert. Bin deine Postings nochmal durchgegangen.

Da fiel mir ein du hast mit ssdtPRGen SSDT-i7-4770.aml erstellt, das ist auf deinem PC erstellt worden korrekt?

Normal sollte aber XCPM oder eben CPUplugin genau damit gelöst werden.

Da lese ich aber im posting #77 das du SMBIOS Probleme hast, das heisst du hast zwei verschiedene Definitionen, anscheinend mit etwas mit Seriennummer. Dieses Problem mag für dein USB nicht relevant sein aber für die Erstellung von CPU Powermanagement ist das sehr wichtig.

Da wird von dem Script eben vieles in Betracht gezogen.

Hier ein beispiel:

Spoiler anzeigen

Unter anderem liest es Informationen zu deiner **-board-id (example: Mac-F60DEB81FF30ACF6)** usw.

Wenn du jetzt kein korrektes SMBIOS hast oder sagen wir mal schon dort ein durcheinander hast, bekommst du auch kein funktionierendes CPU SSDT, verstehst du was ich meine? Wir können sicherlich auch Experten Meinung holen aber ich vermute schon da haben wir ein Problem den wir nachgehen sollten. Ich befürchte das dein CPU SSDT nicht korrekt ist darum auch kein CpuPlugin vorhanden ist.

Ich schlage vor zuerst das mit SMBIOS zu lösen, und danach ein neues SSDT mit ssdtPRGen.sh erstellen.

Jetzt gehe ich aber definitiv pennen. 😄

Gruss Coban