

Erledigt

## Nach Sleep -> Restart zum Bios / Dell Optiplex 9020

Beitrag von „cobanramo“ vom 20. Oktober 2017, 11:09

Heilige Bimbam, Mensch Markus, gut bin ich auf die Idee gekommen in den File zu gucken 😄  
Du hast den ssdtPrGen.sh nicht angewandt, ergo dein CPU file kann einfach nicht funktionieren.  
Was zum Geier ist das "LakeTiny"? Wir laden den im gut glauben für CPU der aber will SATA  
verändern 🤖

Lösch bitte diesen File ([SSDT-i7-4770.aml](#)) im EFI, das kann so nicht funktionieren.

So ich hab dir ein CPU PM file generiert, hab den Debug modus drin, damit du besser sehen  
kannst wat läuft wat nicht.

Da ich jetzt deine letzten vorhandenen SMBIOS genommen habe bitte ich dir uns mitzuteilen  
wenn du dort was geändert hast.

Versuch bitte mit dieser ssdt. (korrigiere aber trotzdem dein Smbios)

[SSDT-i7-4770.aml](#)