

Erledigt

Nach Sleep -> Restart zum Bios / Dell Optiplex 9020

Beitrag von „cobanramo“ vom 20. Oktober 2017, 12:17

mit dem schlechten SSDT gab es keine konfig für CPU, der nahm einfach den vom Dell Bios vorgegebenen cpupm Tabelle, ich weiss den kann man anpassen aber ich brauch auch ne tip wo, Stehe im Moment auch auf dem Schlauch 😄

Eventuell nimmt es was von meiner Makkina weil ich den erstellt habe.
Das beste wäre wenn du den erstellen würdest.
einfach im terminal dies abarbeiten.

Code

```
1. curl -o ~/ssdtPRGen.sh https://raw.githubusercontent.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh/Beta/ssdtPRGen.sh
2.
3.
4. wc -c ssdtPRGen.sh
5.
6.
7. chmod +x ~/ssdtPRGen.sh
8.
9.
10. ~/ssdtPRGen.sh
```

am schluss mit n abschliessen.

jetzt gehst du mit "Gehe zum Ordner" auf die Verzeichnis
/Users/%username%/Library/ssdtPRGen/ dort ist die Datei **ssdt.aml**
den kannst du umbenennen zu SSDT-i7-4770.aml und ins EFI stellen, neustarten.