

Erledigt noch mehr USB Sorgen;

Beitrag von „zorro7000“ vom 25. Oktober 2017, 17:21

die USB Platte wird willkürlich abgehängt.. nun könnte es ein Hackintosh Problem sein 😞

Habe mal Bilder und einige Infos eingestellt. Der Chipsatz scheint Probleme zu machen. Wie komme ich weiter, wer kann bitte helfen?

Ev. ja der Pike-Patch ... keine Ahnung

Code

1. AS2105:
- 2.
- 3.
4. Produkt-ID: 0x5106
- 5.
- 6.
7. Hersteller-ID: 0x174c (ASMedia Technology Inc.)
- 8.
- 9.
10. Version: 0.01
- 11.
- 12.
13. Geschwindigkeit: Bis zu 480 MBit/s
- 14.
- 15.
16. Hersteller: ASMedia
- 17.
- 18.
19. Standort-ID: 0x14c00000 / 62
- 20.
- 21.
22. Verfügbare Stromstärke (mA): 500
- 23.
- 24.
25. Erforderliche Stromstärke (mA): 0
- 26.
- 27.

28. Zusätzlicher Betriebsstrom (mA): 0
29.
30.
31. Integriert: Ja
32.
33.
34. Media:
35.
36.
37. 02ABYS-02B1B0:
38.
39.
40. Kapazität: 500,11 GB (500.107.862.016 Byte)
41.
42.
43. Wechselmedien: Nein
44.
45.
46. BSD-Name: disk5
47.
48.
49. Logical Unit: 0
50.
51.
52. Partitionstabellentyp: GPT (GUID-Partitionstabelle)
53.
54.
55. USB Interface: 0
56.
57.
58. Volumes:
59.
60.
61. EFI:
62.
63.
64. Kapazität: 209,7 MB (209.715.200 Byte)
65.
66.
67. Dateisystem: MS-DOS FAT32
68.
69.
70. BSD-Name: disk5s1
71.
72.
73. Inhalt: EFI
74.
75.
76. UUID des Volumes: 0E239BC6-F960-3107-89CF-1C97F78BB46B

- 77.
- 78.
- 79. disk5s2:
- 80.
- 81.
- 82. Kapazität: 499,9 GB (499.898.105.856 Byte)
- 83.
- 84.
- 85. BSD-Name: disk5s2
- 86.
- 87.
- 88. Inhalt: Apple_APFS

Alles anzeigen