

**Erledigt**

## **Nach Installation des ergänzenden Updates für 10.13 wird die Wifi Karte nicht mehr erkannt**

**Beitrag von „superrichie“ vom 26. Oktober 2017, 22:40**

Hallo,

ich habe folgendes Problem das nach dem Update bei meinem EliteBook 8470P die Wlan-Karte nicht mehr erkannt wird.

Einen passenden Kext habe ich nicht gefunden aber vorher lief die Karte mit dem AtherosWiFiInjector.kext

Ich hoffe es kann mir hier jemand eine Hilfestellung dazu geben damit die Karte wieder läuft.

Ich habe ein Foto der verbauten Karte angehängt, sowie meinen CLOVER Ordner hochgeladen.

Vielen Dank und Gruß  
superrichie