

Erledigt

Clover 4259 erkennt m.2 ssd nicht

Beitrag von „Rambo45“ vom 7. November 2017, 12:34

Kaum zu glauben das daran liegen soll. 3766 ist ja älter sollte erst recht nicht m.2 ssd erkennen. Da muss was anderes sein. Das mit nvme patchs habe ich schon gemacht. Das Problem bei mir ist 4259 nicht wie 3766 funktioniert bzw. erkennt beim boot vorgang. Wenn ich mit 3766 boote sehe m.2 ssd wenn mit 4259 boote sehe ich nicht. Die nvms patchs sind an beiden gleich. Aber nach dem sierra startet und läuft dann sehe die m.2 ssd. Also patch ist richtig aber irgw. mit clover einstellung fehlt würde ich sagen.