

Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren

Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. November 2017, 17:29

Setz mal in der config.plist CsrConfig unter RT Variables auf 0x67, setz dann das bootarg, lösche XHCI-200-series-injector.kext und mach einen Neustart.

Wenn das nicht funktioniert, schick nochmal den Fehler im Verbose Modus.

Der nächste Schritt könnte dann (je nach Verbose Output) sein, den OsxAptioFixDrv durch OsxAptioFixDrv2 zu ersetzen. Das sollten wir aber abwarten 😊