Mein erster Hackintosh und zugleich PC

Beitrag von "grt" vom 22. November 2017, 14:11

<u>@umax1980</u> umpf... da hab ich schon sooo viele unterschiedliche und sich teilweise widersprechende tipps abgefasst -

die essenz wäre die: so aufbringen, dass am ende eine möglichst dünne blasen- und unterbrechungsfreie schicht aus dem zeugs zwischen cpu und kühler entsteht.

ich bild mir ein, dass das am ehesten erreicht wird, wenn man mit einem möglichst breiten und 100% geraden spachtel oder spachtelersatz glattzieht. so wie wände verputzen halt.