

Erledigt

Update zu Thunderbolt wird wiederholt angezeigt und die Lautsprecher Brummen

Beitrag von „al6042“ vom 28. November 2017, 19:22

Wie denn auch... wurde ja nix installiert...

Ein Brummen von Lautsprechern, die am internen, per AppleALC-betriebenen Audio-Port hängen, kommt meist von anderen Störquellen... Kabel oder was auch immer in der Nähe rum dämpft.