

Erledigt

nach Update auf 10.12.5 kein Ton mehr

Beitrag von „al6042“ vom 30. November 2017, 21:02

Wenn unter OZ die DSDT nicht gelesen würde, käme im Systembericht->Audio auch die Layout-ID 5 nicht zum Vorschein.

Ich würde für die ALC887 eher die Layout-ID 1 in der DSDT verwenden.