

Erledigt

HowTo: Ryzentosh

Beitrag von „ralf.“ vom 25. Januar 2018, 20:55

Webdriver-Installation unter El Capitan

Solange der Webdriver nicht aktiviert ist, muss mit dem Bootflag `nv_disable=1` gebootet werden.

Der WebDriver-346.03.15f02 (für 10.11.6) lässt sich oft nicht installieren. Dafür muss ein Update installiert werden.

Eine zweite Installation sollte vorhanden sein. Oder man kopiert vorher El Capitan mit SuperDuper! auf eine zweite SSD.

Vom Kernel und Prelinkedkernel eine Sicherheitskopie auf dem Desktop ablegen.

Das `secupd2017-003elcapitan.dmg` runterladen und installieren (die System-Version ist dann 15G1611).

Neustart um die Installation zuende zu führen.

Von der zweiten Installation booten. Kernel und Prelinkedkernel wieder einsetzen.

`AppleTyMCEDriver.kext`, `AppleIntelCPUPowerManagement.kext`, `pmtlemetry.kext` löschen.

Mit Kext Wizard die Rechte auf der SSD reparieren.

WebDriver-346.03.15f09 installieren.

SMBIOS `iMac14,2` in die `config.plist` eintragen.

Bootflag `nvda_drv=1` in der `config.plist` aktivieren.

Um sicher zu gehen dass der Boot funktioniert, beim Neustart im Clover-Menü den Webdriver aktivieren. Unter Optionen/Grafik