

Erledigt

USB schaltet ab beim booten vom Stick

Beitrag von „derHackfan“ vom 29. Januar 2018, 08:09

Ich dachte immer das der USBInjectAll.kext bzw. ein Rename erst ab Intel 8er Chipsatz und aufwärts wirksam ist, da die 6er und 7er Chipsätze kein USB 3.0 von Intel verbaut haben, darum habe ich auch kein EHC1 -> EHC2 und EH01 -> EH02 gemacht.

Bein meinem ASRock Z77 laufen die USB 3.0 Port mit richtiger Geschwindigkeit und ich kann auch davon booten. 🙄