

Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 6. Februar 2018, 19:38

Trim und APFS vertragen sich nicht so gut. Versuche doch mal, die TRIM-Unterstützung wieder zu deaktivieren.