

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „elRey“ vom 12. Februar 2018, 22:51

bei mir gehen die vorderen usb 3.0 auch

den AppleIntelCPUPowerManagement.kext hab ich bei mir nicht, vielleicht läuft deswegen die cpu so langsam

Edit: daran hats wohl nicht gelegen, mist. 🙄

Edit 2: CPU EIST : Disable<-- stand auf enabled. Jetzt takte er wohl. 🤪

Edit3: so jetzt geht alles wieder. 🦊

Alles nochmal von vorn. 🙄

Den AppleIntelCPUPowerManagement.kext habe ich gegen nullcpupowermanagement.kext ausgetauscht.