Update auf High Sierra

Beitrag von "griven" vom 15. Februar 2018, 21:22

Naja 4 oder 8 Lanes macht einen gewaltigen Unterschied ist ja mit 8 Lanes schon nur halb so schnell wie sie sein könnte und mit 4 Lanes wird es nicht besser zudem kann es sein das die Karte in dem Slot nicht genug Strom über den Bus bekommt und zu guter letzt ist nur der obere Slot auch ein PCle 3.0 Slot die anderen sind PCle 2.0 Slots demnach los ab mit der Karte in den Slot in den sie gehört...