

Erledigt

Seit letzten Wartungsupdate Ver. 10.13.3 17D102 keine USB 3.0 mehr

Beitrag von „Lisa“ vom 28. Februar 2018, 16:02

Wie kann ich das kontrollieren ob die, "Device Renames noch sprich EHC1 zu EH01 usw. im ACPI Bereich", passen?