

**Erledigt**

## **Lenovo T430s**

**Beitrag von „al6042“ vom 2. März 2018, 22:49**

Der Fehler des zweiten Bildes liegt meist an der Nutzung des EmuVariableUefi-64.efi-Treibers unter /EFI/CLOVER/drivers64UEFI...

Sollte der dort drinnen sein, benenne ihn zu "EmuVariableUefi-64.efi.bak" um und versuche es erneut.