

Erledigt

USB und Audio Problem auf GA-Z97NG5

Beitrag von „Xaser666“ vom 7. März 2018, 16:28

Jetzt wird mir alles unter 3.0 angezeigt mit den richtigen werten, aber der Bluetooth stick (CSR8510) steckt eigentlich in 2.0 aber er funktioniert. Wenn ich im BIOS XHCI von AUTO auf Enabled stelle geht 2.0 garnicht mehr. Also XHCI auf AUTO und es funktioniert aber wird noch falsch angezeigt.

Schonmal sehr Geil das es soweit Funktioniert!!! VIELEN DANK! 😄

