

Erledigt

BCM94360CS Bluetooth will nicht

Beitrag von „griven“ vom 18. März 2018, 23:49

Hast Du das Kabel mit einem USB Header auf dem Board verbunden und wenn ja ist auch sichergestellt das der Header auch funktioniert bzw. nicht dem USB Port Limit von macOS zum Opfer gefallen ist ??? BT auf der Karte braucht einen USB Port um zu funktionieren und der darf/muss nicht nur Strom liefern sondern auch sonst vollständig funktionsfähig sein. Einen Kext braucht es da eigentlich nicht...