

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 29. März 2018, 15:37

Hm, da scheint dann doch noch irgendwas nicht zu stimmen. Vielleicht machst du den Porttest nochmal mit USBInjectAll und dem Portlimitpatch? Es scheint ja dann so zu sein, dass die anderen aktiven SS0X-Ports noch irgendwo weiter hinten in der Liste auftauchen und nur bei HS01 und SS01 die Nummern identisch sind.

Viel zu ändern gab es nicht. Es ist der selber XHCI-Controller wie in unseren Lenovos verbaut, ich brauchte dann nur die Ports und port-count anzupassen.

Danke, dir ebenfalls!