

Erledigt

LogiLink® Bluetooth 4.0 Adapter, USB 2.0 (mit Umstieg auch eine interne WLAN/BT-Kombikarte)

Beitrag von „al6042“ vom 5. April 2018, 11:56

Das liegt gerne mal am 15-Port-Limit für USB-Anschlüsse, das seit Sierra im macOS Einzug gefunden hat.

Dafür gibt es eine Vielzahl von KextsToPatch-Einträgen für die config.plist von Clover.

Eine Auswahl findest du hier: [Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra & High Sierra](#)