Erledigt Nach Update auf 10.13.4 bootet System nicht mehr.

Beitrag von "BNils" vom 10. April 2018, 23:43

Jo, MacPro 3.1 zeigt sofort den Durgestrichenenkreis. Mac mini erst später.

Habe wieder die Auswahl von ebs im SMBIOS genommen.

Hier mal Screenshots vom Boot des Install-Sticks.

Zum Ablauf: Er bleibt beim Stand des "IMG_3473.jpg" stehen und nach einen Moment springt es einfach um und es sieht aus wie in Bild "IMG 3474.jpg"

EDIT 00:28 Uhr: Habe eine Website gefunden, wo ich ein paar Bios Settings genau zu meinem Board gefunden habe und den Hinweis, das es Probleme mit USB3.0 gibt, danach habe ich mal mein Bios eingestellt und habe den Boot-Stick in einen USB2.0 Port gesteckt. Nun kann ich schon mal wenigstens den Boot-Stick booten. Das System immer noch nicht, aber vielleicht hat die Wiederherstellung nicht geklappt. Ich versuche mal weiter. Melde mich

EDIT 12:57 Uhr: Ich konnte nun macOS 10.13.4 installieren und Migriere gerade meine Daten aus dem Backup.

EDIT 16:05 Uhr: Migrierung hat wunderbar geklappt und alles ist wie vorher $\stackrel{ extstyle extsty$



An alle die mir geholfen haben. Besonders @griven und @ehs. aber auch alle anderen

Vielen vielen dank für eure super Hilfe (Tag und Nacht)

Eine Frage noch an ebs, muss ich am EFI noch was anpassen oder ist so nun alles gut?