

**Erledigt**

## **hackintosh (optiplex 760) uhr geht langsam**

**Beitrag von „cobanramo“ vom 26. April 2018, 00:08**

Hallo Jonathan,

Ich weiss zwar nicht so genau wie das Echtzeituhr unter MacOS so funktioniert aber falls du auch Windows im einsatz haben solltest kannst du dies mal testen.

Geh mal in den Gerätemanager zu "Systemgeräte" und deinstalliere dort die "System CMOS/Echtzeituhr".

Anschliessend neu starten, damit Windows die wieder installiert.

Ansonsten würd ich dir empfehlen unter folgendem Link die optionen durchzuarbeiten.

<https://support.hp.com/ch-de/document/c01894147>

Schritt 2 & 4 sind glaub genau für dich.

Gruss Coban