

**Erledigt**

## **Kein Sleep / DSDT Patch ? / Wake reason: PXSX EH01 (Network)**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 30. April 2018, 18:48**

Es könnte helfen, den USB-Port PR15, an dem die Webcam hängt, als internen Port zu definieren. Momentan ist bei dir PR15 laut IORegExplorer ein USB2-Port: USBConnector 0x0. Richtig wäre hier 0xff/255. Du könntest statt der Excludelist uia\_exclude die aktiven Ports mit einer Positivliste definieren. Als Hilfe hier die entsprechende SSDT mit diversen Beispielen: [SSDT-UIAC-ALL](#)