

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. Mai 2018, 14:39

Du musst aus deiner uia_exclude Liste den HS-Port entfernen an dem die Wifi Karte (intern) angeschlossen wurde. Entweder einfach ausprobieren, oder das Bootarg zeitweise entfernen und in IOReg nachschauen an welchem HS-Port die Karte erkannt wurde und diesen Port aus dem Bootarg (vor dem wieder einsetzen) entfernen.