

Erledigt

Nach Sleep -> Restart zum Bios / Dell Optiplex 9020

Beitrag von „shatterhenner“ vom 16. Mai 2018, 15:44

okay, dann war das ja doch richtig...aber Ladestrom fürs Phone ging ja trotzdem nicht. Deswegen haben wir ja wieder umgebaut auf FakePCIID_XHCIMux.kext.

Maldons DSDT ist oben hinterlegt [@kuckkuck](#)

in der usb ssdt ist die HS13 auf 0xff konfiguriert, soweit ich das verstanden habe ist das das gleiche wie 0x255, oder?!