

Erledigt

Probleme mit Intel HD630

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 17. Mai 2018, 18:48

[@anonymous writer](#): Da muss ich direkt mal nachfragen:

Zitat

0x591b0000, 32MB BIOS, 19MB framebuffer 9MB cursor bytes (credit RehabMan)

Über diese Möglichkeit, den Framebuffer für Laptops zu patchen, bei denen man den [DVMT](#)-Wert nicht einstellen kann, bin ich auch schon gestolpert. Bisher ist es aber nur bei einem gescheiterten Versuch geblieben. Schonmal ausprobiert?