

Erledigt Probleme mit Intel HD630

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. Mai 2018, 09:00

Hallo [@Harper Lewis](#)

probiert habe ich das noch nie da ich bei meinen Laptops 64MB im BIOS habe,

Was ist der Fehler wenn du mit diesem Kext Patch startest?

Sollte es ein Neustart sein behebt eventuell der Kernel Patch in der RehabMan Vorlage das Problem.

The screenshot shows the 'MSR 0xE2 _xcpm_idle instant reboot(c) Pike R. Alpha' window in the RehabMan EFI patcher. The window has a title bar with a close button. Below the title bar, there is a 'Disabled' checkbox. Underneath, there are two input fields: 'Find (Hex/Decimal)' containing '20b9e20000000f30' and 'Replace (Hex/Decimal)' containing '20b9e200000009090'. Below these fields is a 'Comment' section containing the text 'MSR 0xE2 _xcpm_idle instant reboot(c) Pike R. Alpha'. At the bottom, there are two more input fields: 'Match OS' and 'Match Build', both of which are empty.