

**Erledigt**

## **Einige X230 Details:**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 23. Mai 2018, 13:45**

Hm... Dann sehe ich zunächst mal folgende Möglichkeiten: Die ACPI-Tables entsprechend patchen, so dass der USB-Port als intern definiert wird (das halte ich für ziemlich aufwändig), oder vielleicht [das hier](#). Nutzt du denn für USB Kext-Lösungen oder ACPI-Patches?