

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 8. Juni 2018, 20:11

Du kannst mal diesen ersten Patch versuchen. AirPortBrcm4360 - frequency voltage controlled oscillator 10.12.x

<https://www.hackintosh-forum.de/?postID=260465#post260465>

Hat aber nicht vollständig das Problem bei mir gelöst. Weg war das Problem erst nach Verbau im WWAN Port.