

macOS High Sierra auf Dell XPS15-9560

Beitrag von „hitman20“ vom 3. Juli 2018, 15:18

Ich habe die SSDT_Syspref nochmal überarbeitet und die WLAN Karte wird nun über das Device ARPT angesprochen und nicht mehr mit PXSX und das auch das LPCB Device korrekt geladen wird. In den PCI Geräten bei "Über diesen MAC" habe ich den IMEI Controller, PCH Controller und den SMBUS Controller noch hinzugefügt. In der config.plist von Clover, habe ich noch den Fix SBUS aktiviert, das der Treiber für den SMBUS auch geladen wird. [@Doctor Plagiat](#) muss diese wahrscheinlich noch auf den 9560 anpassen, weil ich den 9550 habe, dies sind aber wohl nur die kosmetische Sachen wie Grafikkartenbeschreibung und vielleicht auch die Soundkarte.