

Erledigt

DisplayPort Probleme mit Sapphire Windforce Radeon R9 280x

Beitrag von „kuckkuck“ vom 12. Juli 2018, 10:50

[Zitat von snookerap](#)

Muss ich hier noch andere Settings eintragen, sieht so leer aus?

Wenn du auch willst, dass der Framebuffer übernommen wird, musst du hier noch Inject ATI setzen. InjectEDID würde ich entfernen, genauso die Dual Link und VRAM Angabe.

Wenn der Framebuffer nichts hilft, kannst du mal Whatevergreen.kext + Lilu.kext ausprobieren: [Diskussionen und Kommentare zu Bootflags zu Lilu & Plugins mit Beispielen](#)
Einfach in die EFI kexts/Other installieren und Neustarten.

Hilft das alles nichts, könnte ein connector Patch helfen, ist jedoch etwas aufwändiger.