

Erledigt

WLAN Broadcom BCM94360 funktioniert nicht in PCIe 1x Slot

Beitrag von „snookerap“ vom 20. Juli 2018, 07:32

Hi zusammen,

wollte eben mal meine Anordnung der internen Karten neu machen, heißt meine bisher funktionierende Adapter-Karte mit BCM94360 in den obersten PCIe x1 Slot packen.

Bisher war sie im 2. PCIe x16 und hat gut funktioniert.

Jetzt aber wird das WLAN-Modul nicht erkannt, BT funktioniert. Einen anderen PCIe x1 Slot habe ich auch probiert, hier das gleiche Problem.

Sie funktioniert nur im x16.

Beide x1 funktionieren aber, dies habe ich mit einer USB-Karte getestet.

Kann jemand helfen?