

Erledigt

WLAN Broadcom BCM94360 funktioniert nicht in PCIe 1x Slot

Beitrag von „ld@6824“ vom 20. Juli 2018, 08:51

Ich habe das gleiche Problem mit meinem Board. Aber meine Karte steckt schon immer im ersten 1x Slot und lief unter Yosemite einwandfrei. Seit HS 10.13.16 leider nicht mehr. Ich habe folgendes versucht:

<https://www.tutonaut.de/anleit...ter-macos-sierra-beheben/>

Leider ohne Erfolg.