

**Erledigt**

## **Mein Ultron Card Reader wird nicht erkannt.**

**Beitrag von „redbelt“ vom 22. Juli 2018, 16:28**

Jupp...den Patch hatte ich auch dann gefunden. Daran lag es allerdings nicht zu 100%.

Wie du schon vermutet hattest...die Boot Flags in Kombination mit den kextToPatch funktioniert nicht.

Also die Flags rausgenommen und nur den Patch genommen und schon funktioniert es.

Ich hoffe aber dass die USB Port dadurch ihre Geschwindigkeit haben. USB2 und USB3 Geschwindigkeit ohne Einbusse.

Ich dank dir erstmal. Abgehakt.

Nun zu meinen anderen Grafikkarten Problem im anderen Thread.