USB 3.0 wird nicht erkannt und kein Audio

Beitrag von "al6042" vom 29. Juli 2018, 17:31



Dann versuche es bitte mal mit dem beiliegenden EFI-Ordner.

Benenne aber auf der versteckten EFI-Partition deinen aktuelle Ordner zu "EFI-alt" um, bevor du den neuen Ordner dort hinein kopierst.