

Erledigt

USB 3.0 wird nicht erkannt und kein Audio

Beitrag von „al6042“ vom 2. August 2018, 18:14

Stimmt der Hinweis auf 10.13.5 in deinem Profil noch?

EDIT:

Wenn ja, ist die config.plist, die ich dir im EFI-Ordner geschickt hatte, natürlich nicht ganz korrekt.

Dort ist der USB-Limit-Patch für 10.13.6 drinnen.

Bitte benenne diese config.plist unter /EFI/CLOVER um und teste die beiliegende Version.