

Erledigt

Apple Cinema Display 27"

Beitrag von „kuckkuck“ vom 3. August 2018, 02:28

Ich würd dir auf lange Sicht raten die USB Konfiguration wieder so herzustellen, dass alles mit der SSDT funktioniert. Dein Board kommt ja nicht übers 15 Port Limit hinaus und zudem definiert die SSDT jeden Port genau, damit sich eben keine Probleme mit beispielsweise der PCI BT+WLAN Karte ergeben.

Schick mir doch mal bitte einen IOReg Dump mit angeschlossenem MacHUB. Weißt du an welchen Port der Hub, Webcam etc bisher erkannt wurde?

Und wenn du die PCI Karte entfernt und durch einen USB Dongle ersetzt hast, solltest du den jetzt unbenutzten internen Port (des ehemaligen PCI BT-Kabels) auch ausmisten 😊