

Erledigt

HP Probook 430 G2 Wlan Karte

Beitrag von „al6042“ vom 10. August 2018, 21:09

Habe da noch eine Idee...

Ändere mal bitte den vorherigen KextsToPatch-Eintrag wie folgt

<u>Comment</u>	AirPortAtheros40 IONameMatch for pci168c,34
Name	com.apple.driver.AirPort.Atheros40
Find	3c 73 74 72 69 6e 67 3e 70 63 69 31 36 38 63 2c 33 30 3c 2f 73 74 72 69 6e 67 3e
Replace	3c 73 74 72 69 6e 67 3e 70 63 69 31 36 38 63 2c 33 34 3c 2f 73 74 72 69 6e 67 3e
InfoPlistPatch	per Haken aktivieren

und zusätzlich:

<u>Comment</u>	AirPortAtheros40 for pci168c,34
Name	com.apple.driver.AirPort.Atheros40
Find	8C 16 30
Replace	8C 16 34

Achte auch dringend das im Bereich "ForceKextsToLoad" folgende Zeile hinzugefügt wurde:

Code

1. \System\Library\Extensions\IO80211Family.kext\Contents\PlugIns\AirPortAtheros40.kext

Vor allem auch mit den "\" anstatt den üblichen "/".

Das ganze ohne den Kext.