

Erledigt

USB 3.0 Will nicht und keine Anzeige in IOREG

Beitrag von „Veemyu“ vom 14. August 2018, 01:53

Okay Vielen Dank werde mich morgen dransetzen

SO habe jetzt alles gemacht klappt auch perfekt nur eine Frage habe ich noch
Fast alle USB 2.0 Ports werden als USB 3.0 Ports im System Report angezeigt ist dieß nur
Kosmetisch oder muss man da nochmal
genau nachschauen? [@kuckkuck](#)