Erledigt

1.4cm fehlen: DVD-/HD-Caddy kommt nicht an den SATA-Stecker ran

Beitrag von „blackcat“ vom 14. August 2018, 14:43

Es liegt am Gehäuse (Bild 1 oben).

Bzw. halt am Caddyrahmen: da ist was im Weg.