

Erledigt

## USB 3.0 Will nicht und keine Anzeige in IOREG

Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. August 2018, 14:52

Gratuliere! 👍

Das ist völlig normal, denn dank deiner [BIOS Settings](#) (XHCI Mode = Auto/Enabled), werden alle deine USB Ports über den XHCI Controller angesprochen.

Apple unterscheidet im Systembericht eigentlich nicht wirklich zwischen USB 2.0 und 3.0, sondern eigentlich nur zwischen EHCI ("2.0") und XHCI (">3.0"). Jetzt laufen alle deine Ports über XHCI, also sind sie angeblich alle 3.0... Apple-Logik 😊

Das ein 2.0 Port über XHCI läuft ist übrigens absolut nichts schlechtes, EHCI ist veraltet und wird inzwischen auch praktisch nicht mehr verbaut. Am besten wäre es eigentlich wenn du EHCI komplett deaktivierst, indem du entweder den XHCI Mode auf Enabled stellst (aber das gibt bei dir wohl Probleme), oder eine SSDT mit DisableRegister nutzt um die Geräte beim Start zu deaktivieren...