

Erledigt

Versuch El Capitan zu installieren Verursacht Kernel Panic

Beitrag von „Nina1986“ vom 1. September 2018, 21:20

Hallo [@kuckkuck](#) ich habe die SSDT-ec.aml in den patched Ordner kopiert. Neustart, immernoch Usb strom zu gering. Habe dann die datei in SSDT.aml umbenannt. Immernoch Strom Problem. Hatte mir schon überlegt die Webcam und das Bluetooth device Device aus dem Laptop auszubauen. Weil die werden seit dem jetzt funktionierenden Usb ports erkannt. Ziehen die hier vielleicht zu viel Strom? Im Systembericht im Ioregistry Explorer laufen die Ports nur mit 1000mah, das ist ja generell zu wenig. Hast du evtl dazu noch einen Tipp? Danke für deine Bemühungen. Mfg Nina