

Erledigt Dell Inspiron

Beitrag von „al6042“ vom 6. September 2018, 19:59

Sollte eigentlich...

wenn ein Boot-Fehler auftaucht, bei dem der Text nicht mehr lesbar ist, da der USB-Stick den Kontakt verloren hat, sollte der KextsToPatch-Eintrag für das USB-Port-Limit durch folgenden ersetzt werden:

Name?	Replacer (HEX)	Replacer (HEX)	Comment
com.apple.driver.usb.AppleUSBC	E2F81A2F E3030500 00	E3F81A2F E3030500 00	Remove 16 port limit completely to 14