

**Erledigt**

## **AMD Sapphire Nitro RX580 8Gb**

**Beitrag von „scarface0619“ vom 10. September 2018, 06:55**

Beide Stromanschlüsse sind zwingend notwendig und wenn sie unter Windows auch nicht erkannt wird, anderen PCIe Slot versuchen. Ansonsten würde ich auf einen Defekt der Karte tippen, sofern eine andere Grafikkarte im Slot erkannt wird.