

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „jens1976“ vom 1. Oktober 2018, 12:04

Also ich muß da al6042 mal beispringen. Und ein wenig experimentierfreudig sollte man auch sein. Denke mal, das war in erster Linie mit "Eigeninitiative" gemeint. Korrigiert mich, falls ich da falsch liegen sollte. Lediglich was das OZ ins BIOS einbauen betrifft, bin ich vorsichtig geworden, da wie an anderer Stelle bereits geschrieben wurde, sich doch einiges geändert hat, was mit dem OZM-Tool nicht erfasst wird.

Zu Deinem Problem: Ich hatte ebenfalls Probleme meine GTX 1050 ans rennen zu bekommen. Bei mir hats geholfen, mit dem Clover-Konfigurator ein wenig den Zauberstab zu schwingen, ich glaub, beim zweitenmal hatten die Werte gepaßt und nach dem erfolgten Neustart lief die Karte, wie sie sollte. Allerdings arbeite ich mit OZ, das sollte ich dazuschreiben.