

Erledigt

Dell E6430 i5 3360M CPU geht nicht über 1.5Ghz

Beitrag von „KMBeatz“ vom 7. Oktober 2018, 14:17

Lösung war das ausschalten der Speedstep Einstellung im Bios.