Mögliche Lösung für Vega-Lüfter (vorerst nur Vega 64)

Beitrag von „Unix“ vom 24. Oktober 2018, 15:32

[CMMChris](#) Das Problem bleibt auch mit dem von dir angehängten Clover Configurator weiter bestehen. Ich habe in der config auch mal testweise die Codes aus dem Thread eingefügt und PP_DisablePowerContainment ebenfalls hinzugefügt, selbes Problem. SMBIOS habe ich auch geändert von iMac 18,3 zu iMac Pro.