


Erledigt Dell e5289 feintuning (Mojave)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. November 2018, 18:50

Du hast genau 15 Ports aktiv und "Change 15 port limit to 24 in 10.13 XHCI" aktiv.

Drei Punkte würde ich Prüfen.

1. Das ganze ohne USBInjectAll.kext Probieren.
2. Prüfen ob der "Change 15 port limit to 24 in 10.13 XHCI" auch der Richtige ist für deine OSX-Version.
3. Diese super [Anleitung](#) durcharbeiten.



com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFirmware	00000000 00000000 8701...	01050A00 00080000 8701...	0x597b0000, 0x05...
AppleUSBXHCI	837D8C10	837D8C18	Change 15 port limit...
AppleAHCIPort	45787465 726E616C	496E7465 726E616C	External icons patch...
AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer	01050900 00040000 8701...	01050900 00080000 8701...	10.12.6-KBL-591200...