

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 13. November 2018, 18:22

Du kannst auch denn direkten Weg nehmen. Der geht immer.

Die Kexte AirPortBrcmNIC-MFG.kext und ...X86... sichern.

Die beiden Kexte AirPortBrcmNIC-MFG.kext und AirPortBrcmNIC.kext innerhalb desX86... Kextes im System löschen.

In die Info.plist des Kextes AirPortBrcm4360.kext die PCI Nummer der Karte ergänzen.

Dann noch die Rechte bereinigen.

Später wenn nee Lösung hast kannst die Originale wieder installieren.

Schreibe das ganze gerade übers Handy daher ist das mit ...86... nicht vollständig. 😊